



NovaPur retrofit

Para os plansifters MPAG, MPAH,
NovaStar MPAJ e Sirius MPAK

Moldura de peneira de poliuretano

A moldura de peneira NovaPur para plansifters é feita de poliuretano (PUR) durável. Seus canais mais amplos garantem alta capacidade de passagem, enquanto os perfis lisos minimizam o acúmulo de produto. Os compartimentos totalmente isolados evitam a condensação, mesmo em condições climáticas adversas. Combinada com a moldura interna de aço inoxidável Nova, oferece a solução definitiva em segurança do alimento.

Benefícios

- Alta segurança do produto
- Tempo máximo de operação
- Higiene superior
- Alta capacidade de processamento

B

B-moldura, execução padrão

- Alta flexibilidade no diagrama de fluxo de peneiramento
- Até 6 classificações

C

C-moldura, para alta capacidade de controle de deslocamento

- Até 40 t/h com peneira de 560 µm
- Até 32 t/h com peneira de 355 µm
- Até 20 t/h com peneira de 250 µm
- Até 2 classificações

N

N-moldura, execução padrão

- Alta flexibilidade no diagrama de fluxo de peneiramento
- Dois canais de produto adicionais
- Até 8 classificações

S

S-moldura (pequeno), dividido verticalmente

- Diagrama de fluxo paralelo para 2 produtos diferentes
- Até no máximo 10 classificações

NovaPur retrofit

Pacote completo de retrofit de conjunto de peneiras

Tipo de máquina	Tipo	Tampa	Número do pedido
20 - 24 pilha de peneiras de quadro MPAG	XB/XN	Fio de nylon/aço inoxidável ou fio de aço inoxidável e nylon misturados	MPAG-10128-001
25 - 26 pilha de peneiras de quadro MPAG	XB/XN	Fio de nylon/aço inoxidável ou fio de aço inoxidável e nylon misturados	
27 - 28 pilha de peneiras de quadro MPAG	XB/XN	Fio de nylon/aço inoxidável ou fio de aço inoxidável e nylon misturados	
20 - 24 pilha de peneiras de quadro MPAJ	XB/XN	Fio de nylon/aço inoxidável ou fio de aço inoxidável e nylon misturados	MPAJ-10189-001
25 - 26 pilha de peneiras de quadro MPAJ	XB/XN	Fio de nylon/aço inoxidável ou fio de aço inoxidável e nylon misturados	
27 - 28 pilha de peneiras de quadro MPAJ	XB/XN	Fio de nylon/aço inoxidável ou fio de aço inoxidável e nylon misturados	
22 - 24 pilha de peneiras de quadro MPAH	B/N/S/C	Fio de nylon/aço inoxidável ou fio de aço inoxidável e nylon misturados	MPAH-10162-001
25 - 26 pilha de peneiras de quadro MPAH	B/N/S	Fio de nylon/aço inoxidável ou fio de aço inoxidável e nylon misturados	
27 - 28 pilha de peneiras de quadro MPAH	B/N/S	Fio de nylon/aço inoxidável ou fio de aço inoxidável e nylon misturados	
22 - 24 pilha de peneiras de quadro MPAK	B/N/S/C	Fio de nylon/aço inoxidável ou fio de aço inoxidável e nylon misturados	MPAK-15698-001
25 - 26 pilha de peneiras de quadro MPAK	B/N/S	Fio de nylon/aço inoxidável ou fio de aço inoxidável e nylon misturados	
27 - 28 pilha de peneiras de quadro MPAK	B/N/S	Fio de nylon/aço inoxidável ou fio de aço inoxidável e nylon misturados	

Retrofit conteúdo do pacote*

	Descrição	Quantidade por pacote
Conjunto completo de peneiras	Conjunto de peneiras coberto e etiquetado	1
Moldura de saída	-	1
Kit de conversão	Conjunto de placas intermediárias, tiras da carcaça/porta, vedantes, material de vedação sem silicone, parafusos especiais e conjunto de bits para fixação	1
Requisito de planejamento	O número de conjuntos pode variar devido ao ganho de área de peneiramento Ajustes no diagrama (por exemplo, otimização) aumentarão a necessidade	1
Instruções de conversão	MPAJ-66726-1	1

*Nenhum trabalho de reforma ou material de reforma para o plansifter está incluído. Caso seja necessário, será cotado separadamente (para determinar o estado do plansifter, preencha a lista de verificação de condição do plansifter Bühler MPAG-MPAH-MPAJ-67137-de/en-1302). As tampas das peneiras não fazem parte do pacote, e os conjuntos de peneiras para açúcar, aveia e milho podem ser encomendados mediante solicitação. **Prazo de entrega: aproximadamente 16 semanas.**

Inserções de moldura sobressalentes*

	Número do pedido
Inserção de moldura de aço inoxidável tipo XB sem tampa para MPAG e MPAJ	MPAK-15551-001
Inserção de moldura de aço inoxidável tipo XN sem tampa para MPAG e MPAJ	MPAK-15572-001
Inserção de moldura de aço inoxidável tipo B sem tampa para MPAH e MPAK	MPAK-15541-001
Inserção de moldura de aço inoxidável tipo N sem tampa para MPAH e MPAK	MPAK-15566-001
Inserção de moldura de aço inoxidável tipo S sem tampa para MPAH e MPAK	MPAK-15556-001
Inserção de moldura de aço inoxidável tipo C sem tampa para MPAH e MPAK	MPAK-15560-001
Inserção de moldura de aço inoxidável coberta de acordo com suas especificações	Mediante solicitação

*Recomendamos usar pelo menos um dispositivo de instalação por retrofit. Ao instalar simultaneamente vários conjuntos de peneiras, é melhor usar o número correspondente de dispositivos de instalação.

Dispositivo de instalação

	Número do pedido
Altura 1850	MPAG-80013-810
Altura 2150	MPAG-80014-810
Altura 2000	MPAJ-80043-810

Bühler AG

CH-9240 Uzwil, Switzerland T +41 71 955 11 11
milling@buhlergroup.com buhlergroup.com

